

رصد وتحليل السمات المعبرة عن القيمة الاستثنائية للقاهرة التاريخية: دراسة حالة حي الخليفة

محسن محمد صالح<sup>1</sup> ، علاء الدين علوي الحبشى<sup>2</sup>، مروة رمضان إبراهيم<sup>1</sup>

<sup>1</sup> قسم ترميم الآثار – كلية الآثار – جامعة القاهرة

<sup>2</sup> أستاذ قسم الهندسة المعمارية -كلية الهندسة- جامعة المنوفية

[marwa.ramadan9185@gmail.com](mailto:marwa.ramadan9185@gmail.com)

### الملخص:

تحتوي القاهرة على كم هائل من المباني الأثرية جعلتها مدينة متميزة على مستوى العالم، وتم تسجيلها كموقع تراث عالمي كثنائي مدينة مسجلة على القائمة بعد مدينة كيتو بالإكوادور عام 1979 م تحت مسمى القاهرة الإسلامية إقراراً بأهميتها التاريخية والعمرانية ليس لاحتوائها مباني تاريخية وأثرية فحسب، بل تحتوي على نسيج عمراني تاريخي متكامل مع المباني الموجودة به في منظومة عمرانية متميزة.

يقع حي الخليفة (منطقة الدراسة) ضمن حدود ممتلك التراث العالمي ويحتوي على نحو 18 % من مجموع الآثار بما يعادل حوالي 97 أثرًا، بجانب احتوائه على نسيج عمراني عضوي محتفظ بأصالته وتكامله، من بداية تطور العمران به منذ بناء أحمد بن طولون للقطائع ثالث عاصمة للدولة الإسلامية في مصر، وفي العصر الأيوبي حينما قام صلاح الدين ببناء القلعة كمقر للحكم، فضلًا عن السمات المتعددة التي خلفتها باقي العصور من مجموعة السلطان حسن الفريدة في العصر المملوكي والآثار المتنوعة الشاهدة على العصر التركي وأسرّة محمد على مثل مسجد محمد علي، وصولًا للعصر الحديث وما خلفه من مباني ذو قيمة جعل حي الخليفة من أكثر الأحياء الموجودة في القاهرة التاريخية ثراءً.

قامت عدة مؤسسات بإعداد برامج حفاظ وخطط تنموية لحي الخليفة ولكن كان التركيز على مجموعة السلطان حسن والمباني الموجودة بالقلعة، ورغم الأهمية التاريخية لمنطقة الخليفة والصليبية (موضوع الدراسة) لاحتوائهم على أضرحة آل البيت إلا أنها لا تحظى بإهتمام على التراث الموجود بها أو وضع خطط حفاظ لها.

كان شارع الخليفة مسارًا لخروج المحمل (كسوة الكعبة الشريفة) من مصر لبلاد الحجاز حيث كانت تصنع في القاهرة ويعكس أيضًا سمات ثقافية تعبر عن قيم إستثنائية عظيمة.

يسعى البحث لإبراز تلك السمات المعبرة عن القيمة الاستثنائية الموجودة بالمنطقة وإلقاء الضوء عليها دون فقد لطابع وهوية النسيج العمراني التاريخي، من خلال وضع منهجية للحفاظ عليها وتأهيل النطاق العمراني المحيط بها.

**الكلمات الدالة:** سمات القيمة الاستثنائية، التراث-الحفاظ، النسيج العمراني، القاهرة التاريخية، مقامات آل البيت-الخليفة.

### Abstract :

Cairo contains many ancient buildings that made it a distinguished city in the world, and accordingly it was registered as a world heritage site as the second city on the list after the city of Quito in Ecuador in 1979 AD under the name of Islamic Cairo in recognition of its historical and urban importance not only because it contains historical and archaeological buildings, while it contains an integrated historical urban fabric with The buildings in it are in a distinct urban system.

Al-Khalifa neighborhood (the study area) is located within the borders of the world heritage property and contains about 18% of the total monuments, equivalent to about 97 monument, In addition to containing an organic urban fabric that preserves its originality and integrity, given that it was a unique site from the beginning of the development of urbanization in it since Ahmed Ibn - Tulun built the Qata' a, the third capital of the Islamic State in Egypt, In the era of the Ayyubid state when Saladin took the location of the castle as the seat of government, as well as the multiple features left by the rest of the eras from the unique Sultan Hassan group in the Mamluk era and the various monuments witnessing the Turkish era and the family of Muhammad Ali, the most famous of which is the Muhammad Ali Mosque, up to the modern era and its successors. Valuable buildings that made Al-Khalifa neighborhood one of the most affluent neighborhoods in Historic Cairo.

Several institutions prepared conservation programs and development plans in Al-Khalifa neighborhood, but the focus was within the scope of Sultan Hassan's group and the buildings in the castle, and despite the historical importance of Al-Khalifa and Al-Saliba area (the subject of study) because they contain the shrines of the family of Al-Bayt, they do not pay attention to the existing heritage or the development of conservation plans to them .

Al-Khalifa Street was a path for the exit of the honorable cladding loader from Egypt to Al-Hijaz country when it was made in Cairo and also reflects cultural features that reflect great exceptional values. The research seeks to highlight of these features that reflect the outstanding value of the region and shed light on them without losing the character and identity of the historical urban fabric, by developing a methodology for maintaining them and rehabilitating the urban area.

**Key words:** Attributes of Outstanding Value-Heritage, Preservation, Urban Fabric, Historic Cairo, Shrines of Al al-Bayt, El-Khalifa.

## المقدمة

تحتوى القاهرة التاريخية على إحدى عشر حى مضمناه إلى حدود ممتلك التراث العالمى وكل حى له سمة معبرة عن القيمة الاستثنائية المسجل عليها القاهرة على قائمة اليونسكو للتراث العالمى سنة 1979م، وبعض هذه السمات المذكورة بصورة مباشرة فى ملف الترشيح التابع لليونسكو فمثلا ما ذكر خاص بحى الخليفة (منطقة الدراسة) منطقة أحمد بن طولون وما يحيط بها والجبانة شمال وجنوب القلعة والقلعة ومجموعة السلطان حسن، والمعايير التى على أساسها سجلت القاهرة التاريخية على موقع اليونسكو ليس فقط كونها تحتوى على مبانى فريدة ومتميزة وعدد هائل من المباني الاثرية والتاريخية، وانما هذا معيار واحد من الثلاث معايير حيث إمتازت أيضا بالنسج العمرانى التاريخى واحتفاظ الشوارع بالحدود التاريخية علاوة على ذلك مسميات الشوارع مازالت بالنمط التاريخى مثل الزقاق والحارة والسكة، والمعيار الثالث والآخر هو تواجد وتمركز الأنشطة والحرف التقليدية والتاريخية بالأخص فى منطقة الجمالية وشارع المعز مثل منطقة الخيامية والنحاسين والقطارين.... الخ.

حظيت عدة مناطق فى حى الخليفة باهتمام بالغ فى عمليات الحفاظ مثل منطقة السلطان حسن والقلعة، بينما منطقة الدراسة (شياخة الخليفة والصلبية) لم تطل يد ذلك الاهتمام على الرغم من ثرائها الشديد نحو السمات المعبرة عن القيمة الاستثنائية المسجل عليها القاهرة التاريخية، فمثلا تضم سمات تاريخية فاحتوائها على مباني تاريخية استثنائية مثل مسجد أحمد بن طولون، وسمات معمارية فى وجود تراث معمارى متميز من مباني أثرية شاهدة على كل العصور تقريبا من الفترة الطولونية إلى فترة أسرة محمد على والعصر الحديث، بجانب المباني التراثية المسجلة وغير المسجلة المنفردة بتراث معمارى مميز، وسمات ثقافية فى تواجد الأسواق التقليدية مثل سوق الخليفة، والمولد والمقامات والأضرحة لآل البيت مثل مشهد السيدة رقية، مسجد السيدة سكينه، قبة محمد الأنور، ومسجد السيدة نفيسة، هذا بجانب السمات العمرانية فى النسيج العمرانى التاريخى، والسمات الإجتماعية الموجودة فى علاقة أفراد المجتمع مع بعضهم وهكذا.

بناء على ما سبق كان من الضرورى إبراز تلك السمات وإلقاء الضوء عليها وإعداد خطة ومنهجية للحفاظ عليها بحيث تتكامل مع بعضها ضمن نسيج عمرانى، وقد تفرعت خطة الحفاظ على محورين:

### 1. الجانب المعماري:

- المباني التاريخية والاثريه
- المباني ذات الطابع التقليدى (ناهد عمران، 20010)

### 2. الجانب العمرانى

- عناصر النسيج العمرانى (وضع الشارع/ البنية التحتية/ الأنشطة التجارية/ عناصر الحركة/ النظافة والمرافق العامة)، (United Nation Program, 1997).

سيتم في هذا البحث التركيز على جزء من المنطقة وتحليل الوضع الراهن لها ووضع مقترح للحفاظ وهي الشريان الرئيسى الممتد من شارع الصليبية إلى ميدان السيدة نفيسة والذي يعتبر العصب الرئيسى لمنطقة الخليفة والصلبية.

### المشكلة البحثية

تتعرض السمات المميزة للقيمة الاستثنائية للتدهور والاندثار مع الوقت وبالتالي تخفت تلك القيم المعبرة عنها، مما جعل القاهرة التاريخية حاليا فى وضع حرج يهدد بخروجها من قائمة التراث العالمى نظرا للتطور الجذرى الذى طرأ عليها من وقت تسجيلها.

### هدف البحث

رصد والتركيز على السمات الموجودة بمنطقة الدراسة (شياختي الخليفة والصلبية)، وإبراز وإلقاء الضوء على تلك السمات المهمشة المعبرة عن قيمة استثنائية ولكنها لا تحظى معظمها ببعض التقييمات الخاصة بمدى الوفاء بشروط (السلامة – الأصالة – الحماية) كمثيلها من السمات التي تتساوى معها في نفس القيمة سواء (تاريخية/ معمارية/ عمرانية/ ثقافية/ إجتماعية)، وفي هذا البحث سوف نذكر تلك السمات المهمشة ولكنها لها نفس قيمة سمات أخرى في المنطقة تحظى بقدر من الإهتمام.

### منهجية البحث

اتبع البحث المنهجيات الآتية:

**استقرائي:** توضيح المفاهيم والنظريات حول تلك السمات وتوضيحها واستنباط القيم المعبرة عنها وإبرازها والتطرق لاساليب وتوجهات عمليات الحفاظ لاختيار المنهجية المناسبة للحفاظ على تلك السمات.

**تحليلي:** تحليل الوضع الراهن لمنطقة داخل حدود القاهرة التاريخية هي منطقة (الخليفة -الصلبية) الواقعة في حي الخليفة، وتزخر هذه المنطقة بالقيم المختلفة والمتنوعة، واطهار السمات المعبرة عنها والمشاكل التي تعاني منها. وفيما يلي سوف نستعرض أوال المفاهيم العامة للتقييمات الخاصة بمدى الوفاء بشروط (السلامة-الأصالة – الحماية)، (منظمة اليونسكو، 2019):

**التقييمات الخاصة بمدى الوفاء بشروط (السلامة-الأصالة – الحماية):**

#### 1- السلامة:

الهيكل العمراني للقاهرة التاريخية ككل والتكامل البصري بها مازال محتفظا بنفسه، ومخطط المدينة المادي واللامادي المشتمل على (الأثار-المباني ذو القيمة الاستثنائية – الأسواق-الحرف والأنشطة التقليدية – الاحتفالات التي احتفظت بأماكن انعقادها) تم الاحتفاظ به إلى حد كبير، وفي الأونة الأخيرة تم إجراء عدد من مشروعات الترميم التي حافظت على كم كبير من تلك القيم التراثية.

#### 2- الأصالة:

تتمتع القاهرة التاريخية بتمركز هائل من الأثار التي تشهد على حقب زمنية وتاريخية مختلفة، واحتفاظ النسيج التاريخي العضوي على أصالته بما يحتويه من (أنماط الشوارع – الأنشطة التقليدية – نقاط محورية قبل المعاصرة)، وبالرغم من استبدال بعض العمارة الشعبية للقاهرة التاريخية بمباني حديثة غير متلائمة مع المحيط العمراني التاريخي إلا أن التراث المادي الملموس وغير الملموس ما زال محتفظا بأصالته رغم كل هذه التغيرات.

#### 3- الحماية

وتعنى هنا أن تلك السمات التي تعكس قيمة استثنائية هل تحظى بتلك الشرط أم لا وذلك من خلال توفر عنصر من الثلاث عناصر التالية:

**منظومة حماية قانونية:** وذلك من كونها مسجلة كأثر أو كتراث أو تلقى حماية من قبل جهات أخرى مثل المساجد التي تعكس قيمة استثنائية وواقعة تحت مسؤولية وزارة الأوقاف، مثلا فليس من الضروري اتباع وزارة السياحة والأثار أو هيئة التنسيق الحضارى.

**منظومة حماية مجتمعية:** وهي أن تلقى تلك السمة حماية من قبل المجتمع المحلى وسكان المنطقة، بل ويقوم المجتمع أيضا بكافة أعمال الترميم والصيانة مثل مقام السيدة رقية، فيقوم على ترميمه والاعتناء به من قبل المجتمع لما يمثله من قيمة دينية لديه.

**منظومة حماية عمرانية:** تعنى هنا وجود حواجز أو حرم أو أسوار أو حدائق عامة أماما المبنى أو السمة التي تحمل تلك القيمة الإستثنائية فهذا يمثل منطقة حماية له، مثل مسجد السيدة نفيسة فأمامه يعتبر حرم للمسجد بجانب الميدان الذي يعد منطقة إحتفالية له أيضا في أوقات إقامة المولد.

وبناءً على ذلك سوف نقوم برصد الوضع الحالى بمنطقة الدراسة (شياختي الخليفة والصلبية) ورصد السمات ذات القيمة الاستثنائية بها وتوقيع التقييمات الخاصة ببيان القيمة الاستثنائية عليها المذكورة أعلاه.


### 2. رصد الوضع الراهن لشارع الخليفة بمنطقة الدراسة

#### 2-1نبذة عن حي الخليفة


يقع حي الخليفة ضمن حدود ممتلك التراث العالمى حيث يحتوي أربعة عشر شياخة واقعين جميعها فى حدود الممتلك وهما الأباجية، الإمامين، البقلى، التونسى، الحطابة، الحلمية، الخليفة، السيدة عائشة، الصلبية، القادرية، المحجر، درب الحصر، درب غزية، عرب اليسار كما بالشكل (2)، (أحمد سعيد، 2011)، ويحتوي الحي على سمات متنوعة وعديدة معبرة عن القيمة الاستثنائية سواء كانت تاريخية أو عمرانية أو معمارية وأيضا ثقافية كما بالشكل (1).

تبلغ مساحة قسم الخليفة نحو 10.6 كم<sup>2</sup> (Zaghow,2011)، وتقع المنطقة على أطلال المدينة الطولونية (القطائع)، ويقع قسم الخليفة في الجنوب الشرقي للقاهرة التاريخية، يحده من الشمال قسم درب الاحمر، ومن الغرب قسم السيدة زينب ومصر القديمة، ومن الجنوب قسم البساتين، ومن الشرق والجنوب الشرقي جبل المقطم وقسم البساتين (أحمد سعيد، 2011).

رغم ثراء المنطقة بالمباني التاريخية والمباني ذو القيمة الاستثنائية واحتوائها على أضرحة آل البيت إلا أنها تعرضت للإهمال على مدار الفترات السابقة من قبل السكان ومن قبل الجهات المعنية، وبالدراسة الميدانية للمنطقة وتوقيعها على خريطة الآثار الإسلامية تبين تطابق النسيج العمراني الحالي بالنسيج العمراني العضوي بنسبة تتعدى 80 % مما يدل على احتفاظ النسيج إلى الآن بتكامله وأصالته وإن حدث تغيير فيعتبر تغيير طفيف جداً. قامت وزارة السياحة بخطة حفاظ على منطقة بن طولون على خمس مراحل ونفذت مرحلتين وكانت من ميدان السيدة نفيسة حتى مشهد السيدة رقية، ومن سبيل ام عباس حتى ميدان بن طولون، كانت خطط الحفاظ تشمل ترميم المباني الاثرية فحسب أو صيانة البنية الأساسية في المنطقة ولكن لا تمتد لتشمل المحيط العمراني كخطة حفاظ شاملة.



شكل رقم (2) يوضح الشياختين (منطقة الدراسة) وباقي شياخات الحي (Tadumn,2016)



شكل رقم (1) يوضح شياخات حي الخليفة الواقعة في ممتلك التراث ( منظمة اليونسكو، 2011)

وسوف نتناول في منطقة الدراسة شياختي الصليبية والخليفة نظرا لاشتراكهم في المسار الرئيسي من سبيل أم عباس لميدان السيدة نفيسة وهو (شارع الرقبية، وشارع الخليفة)، وسوف نقوم بالتركيز في هذا البحث على تلك المسار وتحليل ورصد الوضع الحالي به، ووضع منهجية للحفاظ على السمات الموجودة به. يوجد خمس معايير تحدد مقدار القيمة الموجودة في كل شياخة قد حددها مشروع الاحياء العمراني للقاهرة التاريخية وهم: التراث المعماري / حدود الشارع / نمط تقسم الاراضي / تكامل النسيج واستمراريته / تواجد وتمركز الأنشطة (منظمة اليونسكو، 2012).

بناء على ذلك نجد أن الشياختين في المجمل العام متوسط الدرجات للشياخات 8.5 و 9.5 درجات أعلى من المتوسط (منظمة اليونسكو، 2012)، فقد أظهر التقييم أن الصفات التاريخية للنسيج العمراني قد فُقدت، باستثناء الآثار والمباني المسجلة وبعض قيم التراث الباقية في القاهرة التاريخية.

فيما يلي نستعرض خريطة (1) للقاهرة عام 1807م موضح عليها موقع منطقة الدراسة ونجد فيها تمركز النقاط المحورية من المباني التاريخية مثل قلعة صلاح الدين، ومجموعة السلطان حسن ووجود حدود المنطقة مما يدل على النسيج العمراني العضوي وموقع شارع الخليفة والصليبية كما هو موضعه الان.

## 2-2 السمات المعبرة عن القيمة الاستثنائية الموجودة في منطقة الدراسة:

يتواجد في المنطقة العديد من السمات المتنوعة المعبرة عن القيمة الاستثنائية للقاهرة التاريخية والتي جعلتها تحظى بالتسجيل في قائمة التراث العالمي عام 1979 م، (Icomos, 1979) ولكنها أصبحت في وضع مندهور ومهمش مما يجعلها مهددة أن تخرج من منظومة التراث العالمي، لذلك فلا بد من إبرازها وإحيائها وإلقاء الضوء عليها وفيما يلي نستعرض السمات المميزة الموجودة في منطقة الدراسة (حنان عبدالقادر خضري، 2020):


- 1- السمات المعمارية: تتمثل هذه السمات في عدة أنماط:
  - مباني تاريخية واثريّة / مباني ذات قيمة إستثنائية (ناهد عمران، 2010)

## رصد وتحليل السمات المعبرة عن القيمة الاستثنائية للقاهرة التاريخية دراسة حالة حي الخليفة

يوجد في المنطقة العديد من المباني سواء تاريخية او ذات قيمة معمارية الموجودة في شارع الرقيبة وشارع الخليفة وتحظى بعض تلك المباني بشروط (السلامة والأصالة والحماية) كونها مباني تاريخية شهدت حقبة تاريخية وكونها مسجلة كمباني اثرية وتحظى على اهتمام من قبل الجهات المعنية والمجتمع المحلي، تتعرض بعضها للإهمال والتدهور البالغ الذي قد يؤدي بها إلى الخراب والدمار مثل قبة أم الصالح وقبة الأشرف خليل بسبب تعرضهم لتأثير المياه الجوفية وتراكم النفايات بهم وكما هو موضح بالشكل (3) المباني التاريخية، وكما بالصور (1أ، ب، ج، د) مقام السيدة رقية وقبة محمد الأنور وقبة أم الصالح وقبة الأشرف خليل كنماذج على المباني التاريخية.

### الملامح العمرانية التي تتسم بها المنطقة:

- وجود مباني متفرقة أو تجمعات من المباني ذات القيم المعمارية المهمة، في سياق عمراني تهيم عليه مباني عادية أو غير منسقة.
- أنماط الشوارع التاريخية (ما قبل المعاصرة والمعاصرة) تم الحفاظ عليها بشكل عام، رغم وجود تشوهات في عدة مناطق بسبب التبدل في اصطفاف الشوارع وتجديد واجهات المباني.
- تم إلى حد بعيد الحفاظ على تركيبة النسيج العمراني التاريخي رغم عمليات إعادة التنمية والموسعة، بسبب أن عملية التجديد تمت قطعة أرض تلو الأخرى.
- النسيج العمراني التاريخي متكامل ومستمر بلا انقطاع بشكل عام، رغم وجود عدد كبير من قطع الأراضي الفضاء والمباني التي تعرضت للهدم.
- وجود الأنشطة والإستخدامات التقليدية في الفراغات العمرانية يعكس قيم التراث غير المادي للموقع.



خريطة (1) يوضح خريطة للقاهرة سنة 1807 توضح عليها موضع شياخات الدراسة (منظمة اليونسكو، 2012)




(ب)



(أ)



صورة (1) أ، مقام السيدة رقية. ب، قبة محمد الأنور. ج، التدهور الحادث بقبة أم الصالح. د، التدهور الحادث بقبة الأشرف خليل، أكتوبر 2020م.



شكل (3) موضح عليها المباني التاريخية بشارع الخليفة (الباحثة).

يوجد بالمنطقة غنو و ثراء بالمباني ذات القيمة الإستثنائية والتي تجعل منها منطقة فريدة محافظة على تراثها المعماري التاريخي ولكن عند تطبيق التقييم الخاص بمدى الوفاء ببيان القيمة الاستثنائية نجد أن المباني المسجلة تحظى بشرطين فقط وهما الأصالة كونها مبنى قديم، والحماية كونها مسجلة تراث ولكن تفتقد السلامة حيث تتعرض للإهمال والتدهور من قبل المجتمع مثال بيت ساكنة باشا، والمباني الأخرى ذات القيمة الاستثنائية لا تحظى سوا على الأصالة حيث انها مبنى قديم بينما تفتقد الحماية بسبب امتلاكها لأشخاص عاديين قد يقومو في أى وقت بهدمها، واقتقاد السلامة أيضا لأنها لا تحظى بأى اهتمام بالغ بل ومشوهه من قبل المحيط العمراني وكما مبين بالصور (2، ب، ج) أمثلة لبعض النماذج لتلك المباني والمسجل منها كتراث مثل مبنى ساكنة باشا كما في الصورة (2) والواقعين أغلبها في المسار الرئيسي شارع الرقية والخليفة.



(ج)



(ب)



(أ)

صورة (2) أ، ب، ج، أحد المباني ذو القيمة المعمارية بشارع الخليفة، أكتوبر 2020م.

2- **السمات العمرانية:** يتمثل احتفاظ النسيج العمراني التاريخي بالتكامل والأصالة بإحتفاظ حدود الشارع بقدر كبير بالحدود التاريخية.

ويتضح النسيج العمراني العضوي في عدة محاور رئيسية ومتفرعة شوارع وأزقة مثل حارة نادى وعطفة الفرن ودرب الكحالة كما مبين في الصور (3، ب، ج).



(أ) صورة (3) أ، حارة نادى. ب، عطفة الفرن ج، درب الكحالة، أكتوبر 2020م.

أيضا يحتوى النسيج العمرانى للمنطقة على عدة بؤر حدث لها تشوه فى النسيج العضوى لها بتغير فى الحدود التاريخية وافتقرت تلك البؤر لعناصر بيان القيمة الاستثنائية (السلامة، الحماية، الأصالة) بسبب تبديل الاصطاف الجانبي للشارع كما موضح بالصور (4، ب، ج)



(أ) صورة (4) أ، درب سنجر. ب، عطفة أبوكيلة. ج، عطفة لطفي، أكتوبر 2020م.

### 3- السمات الثقافية: تتمثل فى عدة ظواهر:

- تواجد الاسواق التقليدية والتي ما زالت محتفظة بنفس مكان انعقادها بشارع الخليفة عن تقاطعه مع شارع طولون كما بالصورة (15).
- تواجد مقامات وأضرحة وتقام لها موالد مثل مولد السيدة نفيسة ومشهد السيدة رقية كما بالصورة (5ب، ج).
- مسار شارع الخليفة الذي يعد سابقاً مسار آل البيت نظرا لاحتوائيه على مقامات وأضرحة تنسب ل آل البيت.
- كان مسار خروج الكسوة الشريفة من القاهرة فى طريقها لبلاد الحجاز.



(أ) صورة (5) أ، سوق الخليفة. ب، مقام السيدة عاتكة والجعفرى ج، مسجد السيدة نفيسة، أكتوبر 2020م.

يقام فى المنطقة أربع موالد لأربع مقامات وهم مقام السيدة نفيسة ومقام السيدة رقية فى اليوم التالى للسيدة نفيسة، ومقام السيدة سكيانة ومقام سيدى محمد الأنور فى اليوم التالى للسيدة سكيانة، لكن بالرغم من ذلك لا يحظى مقامى السيدة رقية وسيدى محمد الأنور بنفس الطقوس والاحتفالات التى تحدث لمقامى السيدة نفيسة والسيدة سكيانة برغم انتمائهم جميعا لنفس الحقبة وهى الحقبة الفاطمية(أضرحة آل البيت)، وأيضا عدم وجود ساحات خاصة بهم لاقامة تلك الاحتفالات مثل ساحتى السيدة سكيانة والسيدة نفيسة، وبتطبيق مدى الوفاء بشروط السلامة، الأصالة، الحماية على تلك السمات اللامادية فنجد أن :

- يوجد بعض الخلل في مولد سيدي محمد الأنور بسبب افتقاره لشرط السلامة وذلك لما يعانيه المبنى من إهمال من قبل المجتمع بإلقاء النفايات والقمامة حوله، ولكن يحظى بالأصالة كونه مبنى تاريخي، والحماية كونه مسجل كأثر.
  - يوجد بعض الخلل في مولد السيدة سكبنة حيث أنه للآن ورغم أهميته الكبيرة ومولده المهم إلا أنه غير مسجل كأثر أو تراث ومفتقد لعنصر الحماية، ولكن بأهميته العظيمة استوفى شرطي السلامة وذلك بسبب الحفاظ على المبنى من قبل المجتمع والزائرين، والأصالة كونه مبنى تاريخي من أكثر من مائة عام.
  - أما عن مولدى أو مقامى السيدة نفيسة والسيدة رقية فيحظيا بالثلاث شروط كونهم يتوفر بهم عنصر الأصالة كمياني تاريخية، والسلامة كونهم يحظيا على إهتمام بالغ من قبل السكان والمجتمع المحلي، بل ويحظيا بعنصر الحماية ليس فقط القانونية بتسجيلهم كأثر وإنما حماية عمرانية بتواجد ساحة الميدان حول السيدة نفيسة وإحاطة مقام السيدة رقية بالأسوار وأيضا حماية مجتمعية حيث يخضع لعمليات الصيانة والترمم من قبل المجتمع المحلي وليس وزارة السياحة والآثار فقط.
- وفيما يلي جدول (1) يوضح فيه الموعد السنوي للإحتفال بتلك الموالد وتطبيق بيان القيمة الإستثنائية عليهم:

جدول(1) يوضح موعد الإحتفال السنوي للمقامات الموجودة بالمنطقة التي يقام لها مولد وتقييم مدى الوفاء بالقيمة الاستثنائية، (الباحثة)

تقييم القيمة الاستثنائية			وقت الإحتفال السنوي	المولد
الحماية	الأصالة	السلامة		
يوجد	يوجد	يوجد	أربعاء جماد الآخر	مولد السيدة نفيسة
يوجد	يوجد	يوجد	خميس جماد الآخر	مولد السيدة رقية
لا يوجد	يوجد	يوجد	أربعاء جماد الأول	مولد السيدة سكبنة
يوجد	يوجد	لا يوجد	خميس جماد الأول	مولد سيدي محمد الأنور

4- السمات الإجتماعية: تتمثل في احتفاظ أهالى بالمنطقة بالعلاقات الإجتماعية التقليدية وتمسكهم بالعادات والتقاليد المتوارثة.

هذه السمات المتواجدة بجانب الإضافة إلى إنشاء المنطقة على أطلال المدينة الطولونية (القطائع) والعسكر أيضاً.

#### عوامل تدهور السمات ذو القيمة الاستثنائية بالمنطقة والتي قد تجعلها تخل ببيان القيمة الاستثنائية:

- 1- غلبت أنماط المباني الحديثة على المباني القديمة ذو القيمة مما جعلها تنوّه في النسيج العمرانى.
- 2- تحتوي المنطقة على سمات تحمل نفس القيمة ولكن تحظى إحداهم بشروط السلامة والحماية والأصالة وتفترق الأخرى لمعظم هذه الشروط.
- 3- سوء البنية التحتية مما يؤثر بالسلب على بعض المباني الهامة والأثرية.
- 4- عدم وعى المجتمع المحلي بقيمة التراث الموجود فى المنطقة.
- 5- إختلاط الحركة الألية مع حركة المشاة وتكدس الحركة المرورية فى بعض الاجزاء من المنطقة.
- 6- استغلال الأراضى الفضاء فى غير محلها إما كمواقف إنتظار سيارات أو أماكن تجمع القمامة والنفايات، وحينها قد تمثل مزقا فى النسيج العمرانى التاريخي.
- 7- غياب المسطحات الخضراء وعدم تواجد أماكن ترفيهية.

#### الخلفية التاريخية لحي الخليفة:


وبدراسة التطور العمرانى التاريخي للحي نجد أنه بدأ العمران على تلك البقعة والتي تحتلها اليوم منطقة الخليفة منذ عهد الطولونيين وأنشاء مدينة القطائع ثالث عاصمة إسلامية لمصر (Swelim, 2015) فى القرن العاشر الميلادى كما بالخريطة (2)، ولكن لم يتبقي من تلك المدينة غير مسجد أحمد بن طولون ونمى حوله العمران الموجود الآن، ولم تكن الخليفة تحتل نفس الأهمية كما كانت لحظة نشأتها الأولى.

بعد أن تقلد بن طولون الحكم سار على نهج من سبقوه من العباسيين فى تأسيس مدينة أميرية خاصة به ونقل مقر الأمانة إليها وكانت على نهج مدينة سامراء التي أتى منها وتحت هيمنة الخلافة العباسية وسميت "القطائع" نظرا لانها مقسمة إلى قطع كل قطعة تشمل فئة من المجتمع، قطعة للجيش وأخرى للخدم. إلخ (Raymond, 2007).



## رصد وتحليل السمات المعبرة عن القيمة الاستثنائية للقاهرة التاريخية دراسة حالة حي الخليفة

قام بن طولون بعدة أعمال غيرت من شكل المدينة مثل بناء المسجد الشهير على جبل يشكر (المقريزي، 1998)، ثم دار الإمارة مقر للحكم، والقنطرة، والقصر بجانب ما أصبحت الآن تعرف بالقلعة وظهره لجبل المقطم وأمامه ميدان للاستعراضات والاحتفالات ولكنه غير موجود الآن، وكان هناك شارع يصل القصر بالمسجد ويرجح تطابقه الآن مع شارع الصليبية الموجود حالياً (كريزول-1984) كما موضح بالخريطة (2). لم يدم الحكم الطولوني كثيراً وانتقل الحكم من القطائع إلى العسكر التي ضمت إلى الفسطاط وسميت الفسطاط، ثم انتقل إلى المدينة الفاطمية ثم عاد الحكم ببناء قلعة صلاح الدين في عهد الأيوبيين والتي تعد واقعة في حي الخليفة، وتطور العمران في باقي العصور المملوكية والعثمانية والعصر الحديث، وتوجد مبانى تاريخية هامة شاهدة على تلك العصور باقية للآن مثل مجموعة السلطان حسن (Abou-lughd, 1971).



خريطة (2) توضح عليها موضع مدينة القطائع ومبين بها موضع مسجد بن طولون ودار الامارة (Tadumn, 2016)

### تحليل الوضع الراهن لمنطقة الدراسة

تم اختيار منطقة الدراسة (شياخة الصليبية والخليفة) لاشتراكهم في المسار الطولى من شارع الصليبية إلى ميدان السيدة نفسية (شارع الرقية وشارع الخليفة)، ومؤخراً انقسم شارع الخليفة إلى الخليفة والأشراف لاحتواء الشارع على أضرحة آل البيت.

سوف نتناول في هذا الشق وضع المباني الموجودة في المسار الطولى الممتد من شارع الصليبية إلى ميدان السيدة نفيسة بالإضافة إلى المحيط العمرانى بها كجزء من عينة الدراسة والمنطقة ككل تم استعراضها في الرسالة.

### أولاً: الجانب المعماري

تنقسم المباني الموجودة في المسار إلى:

### 1- مباني تاريخية وأثرية 2- مباني نو طابع تقليدى 3- مباني حديثة

### المباني التاريخية:

يوجد العديد من المباني التاريخية المتنوعة من مسجد لسبيل بالإضافة إلى أضرحة آل البيت وغيرها من عصور مختلفة بداية من الطولوني مروراً بالفاطمى والأيوبي والمملوكى حتى العثمانى والعصر الحديث وفيما يلي شكل(5)

لموقع المباني بمنطقة الدراسة، وتعرض أغلبية هذه المباني للتدهور والإهمال من قبل المجتمع المحيط بتأثير المياه الجوفية عليها أو كمكان تجمع نفايات كما تم ذكر ذلك في تقييم بيان القيمة الاستثنائية على السمات التاريخية أعلاه.

#### المباني ذو القيمة الاستثنائية:

يحتوي النسيج العمراني لمنطقة الدراسة بمباني متنوعة ذو طابع تقليدي متناعم مع النسيج العمراني مبنية بمواد بناء تقليدية (إيمان محمد عبدالعزيز عياد، 2018) بعضها محمي كونه مسجل كتراث ولكن البعض لا ورغم ذلك مهمة ومخربة جزئياً وكليا، وكليهما مفقور لعنصر السلامة وفيما يلي نستعرض بعضاً منها كما مبين بالشكل (4).



شكل (4) موضح عليها الأنماط السائدة من المباني في (منطقة الدراسة)، (الباحثة)

#### المباني الحديثة:

يوجد مباني تم بنائها حديثاً بنمط التقسيم الجزئي للأراضي بمعنى يتم هدم القديم وبناء حديث مكانه بنفس الحدود للأرض أو مع الأخذ في الاعتبار بعض الردود أو خطوط التنظيم، ولا تتناغم هذه المباني في النسيج التاريخي للمنطقة بسبب اختلافات في الارتفاع / اللون / مواد البناء والتشطيب، وفيما سبق شكل (4) موضح عليها نسبة وجود المباني الحديثة في النسيج العمراني لمنطقة الدراسة والصور (6أ، ب) لبعض النماذج:



(ب)



(أ)

صورة (6) أنماط المباني الحديثة، أكتوبر 2020م.

#### ثانياً: المحيط العمراني

في هذا القسم سيتم تناول الوضع الحالي للمحيط العمراني لمنطقة الدراسة من حيث عدة جوانب:

#### 1- وضع الشارع

وضع الشارع في منطقة الدراسة من حيث الرصف والتبليطات حيث يوجد بعض الشوارع في حالة تبليط جيدة مثل شارع درب الحصر والبقي والسيدة سكيمة ومعظمها في حالة رديئة مثل المسار الرئيسي شارع الرقبية وشارع الخليفة، أما حالات الرصف فيوجد تدهور شديد بها والأرصفة في أغلب الشوارع بحالة رديئة مثل شارع الخليفة وسوف نستعرض بعض ذلك كما موضح بالصور (7 أ، ب، ج، د).



(د)



(ج)



(ب)



(أ)

صورة (7 أ، ب، ج، د) رصف الشارع بحالة رديئة بشارع الخليفة، أكتوبر 2020م.

## 2- أماكن انتظار السيارات (الحركة المرورية)

- بالنسبة للحركة المرورية فيوجد تداخل بين حركة المشاة وحركة السيارات في جميع الشوارع حتى الأزقة والحارات الصغيرة تتداخل فيها حركة التوكتوك والموتوسيكل مع حركة المشاة كما بالصور (8أ، ب).
- استغلال بعض الأرض الفضاء كأماكن انتظار سيارات أو تصطف على جانبي الطريق كما بالصور (8ج).



(أ) (ب) (ج)

صورة (8) أ، ب، اصطفا السيارات على جانب المسار. ج، إستغلال الأراضي الفضاء في انتظار السيارات، أكتوبر 2020.

## 3- البنية التحتية

يوجد تدهور في البنية التحتية لمنطقة الدراسة وحالة البيارات سيئة للغاية، وانعكس ذلك على معظم المباني الأثرية وارتفاع منسوب المياه الارضية بها وذلك بعد بناء مساكن زينهم وانفصالها عن حي الخليفة وعدم الوضع في الاعتبار تلك المباني عند البناء، مما أدى إلى تسريب مياه صرف تلك المساكن إلى شارع الخليفة وما حوله، وتدهورت معظم المباني الأثرية أثر ذلك مثل قبة أم الصالح قبة الأشرف خليل بشارع الاشراف (جزء من شارع الخليفة) كما بالصور (9 أ، ب، ج، د).



(أ) (ب) (ج)

صورة (9) أ، سوء البنية التحتية بشارع الخليفة. ب، تأثير المياه الجوفية على قبة أم الصالح بالداخل. ج، تأثير المياه الجوفية على قبة أم الصالح بالخارج، أكتوبر 2020م.

## 4- النظافة ووضع القمامة والمرافق العامة

يقوم السكان بوضع القمامة أما على جانبي الشارع أو استغلال الأماكن الفضاء في إلقاء القمامة كما موضع في بعض الشوارع والحارات كما بالصور (10 أ، ب، ج).



(أ) (ب) (ج)

صورة (10) أ، ب، الأرض الفضاء كمجمع للنفايات. ج، تجمع القمامة أمام المباني الأثرية، أكتوبر 2020م.



صورة (11 أ، ب) أماكن الأنشطة الموجودة بشارع الخليفة، أكتوبر 2020. (ب) (أ)



صورة (12 أ، ب) محلات مغلقة بشارع الخليفة. ب، محلات تجارة وحدات نجارة كبيرة بشارع الخليفة، أكتوبر 2020م. (ب) (أ)

## 5-الانشطة الموجودة

تفتقر المنطقة للأنشطة التجارية كمناطق تركز مثل شارع المعز ومنطقة الخيامية والنحاسين، ولكن يشتهر في المنطقة حرفة النجارة وصناعة الأثاث والبقالة في منطقة الصليبية وبداية شارع الخليفة ويوجد بعض ورش الأخشاب في جزء من منطقة الدراسة (الصليبية) متمثلة في عدة بؤر كما هو موضح بالصور (11 أ، ب).

على الرغم من اشتهار المنطقة بحرفة النجارة وصناعة الموبليا إلا انه توجد محلات نجارة على مستوى كبير لا يتلائم مع طابع المنطقة كما بالصورة (12ب).

توجد أيضا بعض المحلات والتي تتميز بطابع متماشى مع النسيج العمراني ولكنها مغلقة وغير مستغلة، بالإضافة إلى محلات أخرى مستغلة كمخازن بما لا يتناسب تماما مع طابع المكان، كما هو موضح بالصور (12 أ).

## 6-أماكن ترفيهية ومسطحات خضراء

تخلو المنطقة من الأماكن الترفيهية لخدمة السكان بينما يوجد أماكن طفيفة في النسيج عبارة عن مساحات خضراء مثل ميدان بن طولون وبعض توزيع الأشجار أمام المباني على طول الشوارع.

## 2-5مقترح لمنهجية الحفاظ

### التوصيات

بعد تحديد السمات المميزة لمنطقة الدراسة وتحليل الوضع الراهن تم وضع عدة توصيات لظهارها والحفاظ عليها وتمحورها لانعكاس القيم المعبرة عنها كأوجه لتنمية المنطقة كالتالى:

### 1- الجانب المعماري

- التركيز على السمات المعمارية المهمشة في المنطقة مثل المباني ذو القيمة غير مسجلة، وتهيئة أطر حماية وتنمية لها حتى يمكن استغلالها والحفاظ عليها بصورة جيدة تخدم المنطقة خاصة غير المستغلة منها ومن الممكن تحويلها لفنادق صغيرة تستغل فيما بعد بصيانة واصلاح تلك المباني، مثال المبنى التراثي كما بالصورة (2، ب).
- ترميم وإعادة تأهيل المباني الأثرية الموجودة بالمنطقة والتي أصابها تدهور أما بسبب عوامل طبيعية أو عوامل أخرى مثل قبة أم الصالح وقبة الأشرف خليل.
- إعادة استخدام المباني الأثرية غير المستغلة أما بوظيفتها السابقة أو بوظيفة جديدة تتناسب معها مثل إحياء وظيفة قبة محمد الأنور وإحياء السمة الثقافية به من العود لإقامة المولد الخاص به، واستغلال سبيل صفى الدين جوهر فى تحويله إلى مكان لإقامة ندوات ثقافية ومعارض لأهل المنطقة.
- تهيئة الساحات حول كل من مسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة سكيمة ومشهد السيدة رقية لإقامة الاحتفالات الخاصة بكل مولد منهما بالجزء الخاص بهما لاستيعاب الاناس الذين يأتون من كل مكان لإقامة تلك الشعائر الخاصة بهم كل سنة تشريفا بأضرحة آل البيت.

- مراجعة قوانين البناء الحديث وتعديل ما يلزم تعديله حتى يتلائم مع النسيج العمرانى التاريخى والمباني التاريخية وذو القيمة الاستثنائية الموجودة بالمنطقة طبقا للقانون 119 لسنة 2008م.
- تحويل المحلات لنشاطات تساعد فى تنمية الجوانب التجارية والسياحية والاقتصادية للمنطقة ونقل الأنشطة غير المتلائمة لخارج المنطقة، والتي توجد بكثرة على مسار الشارع بحالة جيدة، لذلك فلا بد من استغلالها بطريقة سليمة ونقترح فى هذا البند توحيد واجهات المحلات واستبدال الأبواب الصاج بأبواب خشبية حيث ان معظمها يغلب عليه ذلك حتى يمكن الحفاظ على طبيعة شخصية وهوية الشارع التاريخية.

## 2- الجانب العمرانى

- دراسة مناسب الشارع الحالية وطرح خطة لإرساء مناسب متناسب مداخل المباني الأثرية الحالية ومناسب أخرى تتيح الوصول للمباني الأثرية وخاصة المملوكية مثل قبة فاطمة خاتون، وقبة الأشرف خليل والتي تعرضت للضرر من ذلك وحمايتها من زيادة التدهور وعوامل التلف.
- دراسة الحركة المرورية بالشارع وتوسعة نطاقه لحركة المشاة والترويح لحركة الدراجات الهوائية بإرساء محطات توقف لها، وإستخدام مواد نهو وتشطيب للأرصفة والشوارع تلائم النسيج العمرانى التاريخى المحيط.
- إحياء السمات الثقافية المتمثلة فى مسار آل البيت من سبيل أم عباس لميدان السيدة نفيسة وجعله مزارا سياحيا، وذلك بتخصيص مسارات متوافقة مع مزارات آل البيت السياحية مع تخصيص مرونة لإقامة هذه الإجتماعات بالفراغ العام خلال توقيتات محددة طوال العام.
- إصلاح البنية التحتية للمنطقة حتى تفادى تأثيرها السئ على المباني الأثرية وذو القيمة فى المنطقة كما بالصورة 9(ب، ج) بشبكات حديثة من التغذية والصرف
- وإستنادا إلى مبادرة الأثر لنا وجمعية الفكر العمرانى باستخراج المياه الأرضية وإعادة إستخدامها في ري النباتات كما حدث في مسجد أحمد كوهيا أثناء الترميم بعمل خزان جوفى لتجميع المياه واستخدامها في تنظيف ساحة المسجد.
- نقل السوق من مكانه الحالي تقاطع شارع الخليفة مع درب الحصر لأطراف المنطقة في أرض فضاء بدرب المسدود.
- وضع حواجز مرورية تمنع الحركة الآلية عن بداية شارع الخليفة ونهايته.
- إتفاق مع المباني العامة الموجودة على طول مسار شارع الخليفة مثل مستوصف الخليفة بتوفير دورات مياة للمارة أو توفير عدد من دورات مياة اليكترونية تخدم المنطقة أو تخصيص جزء من الساحة أمام فاطمة خاتون كدورات مياة للمارة.
- إستغلال الأراضى الفضاء بصورة تخدم المنطقة بشكل تنموى أما كمناطق خضراء أو مناطق لعب أطفال على سبيل المثال الأرض الفضاء أمام قبة فاطمة خاتون.

## المراجع والمصادر

### أولا المراجع العربية

- 1- المقريزى (1998)، "المواظ والاعتبارات بذكر الخطط والاثار"، الجزء الأول، مكتبة مدبولى، مصر، ص 354.
- 2- عياد، إيمان محمد عبد العزيز، (2018)، "أنماط العمران فى القاهرة التاريخية كمدخل للحفاظ على تراثها العمرانى" رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة المنوفية، ص 100-109.
- 3- خضرى، حنان عبد القادر، (2020) "تهيئة السياق العمرانى لإحياء المدن التاريخية، دراسة لحي مصر القديمة بالقاهرة" رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الهندسة، جامعة المنوفية، ص 167.
- 4- عامر، أحمد سعيد، (2011)، "ملائمة العمارة المعاصرة فى الأطر العمرانية التاريخية، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة المنوفية، ص 27، 28.
- 5- ناهد أحمد عمران، "إشكاليات برامج التنمية المستدامة فى المناطق التاريخية، دراسة حالة التراث العمرانى فى شارع المعز لدين الله الفاطمى"، المؤتمر الدولى الأول للتراث العمرانى فى الدول الإسلامية، الرياض 23-28 مايو 2010 م، ص 3.
- 6- مشروع إعادة إحياء للقاهرة التاريخية (2011)، تقييم القيم التراثية للنسيج العمرانى، القاهرة، جمهورية مصر العربية: منظمة اليونسكو – مركز التراث العالمى – إدارة موقع التراث العالمى، ص 79.
- 7- مشروع الإحياء العمرانى للقاهرة التاريخية (2012) تقرير أعمال من الفترة من يوليو 2010 إلى يونية 2012، القاهرة، جمهورية مصر العربية: منظمة اليونسكو – مركز التراث العالمى – إدارة موقع التراث العالمى، ص 31.
- 8- المبادئ التوجيهية لتنفيذ إتفاقية التراث العالمى، يوليو 2019، القاهرة، جمهورية مصر العربية: منظمة اليونسكو – مركز التراث العالمى – إدارة موقع التراث العالمى، ص 79-95.
- 9- كريزول، ك، "الأثار الإسلامية الأولى"، دار قننبيه، دمشق، 1984، ص 397.

ثانياً المراجع الأجنبية

- 1- Abu-lughod, J.(1971). Cairo: 1001 years of the city victorious. Princeton, N.J.: Princeton University Press, p.15.
- 2- International Council On Monuments And Sites – Icomos. (1979). Nominations on the World Heritage List – The Historical Centre of Cairo – Egypt – 089. Paris: Icomos, p.1.
- 3- Raymond A. (2007). Cairo: City of History. Cairo: The American University in Cairo Press, p.28-29.
- 4- Swelim, T.(2015). Ibn Tulun: His Lost City and Great Mosque. Cairo: The American University in Cairo Press, p.2-3 .
- 5- United Nation Development Program and the Supreme Council for Antiquities. 1997, Rehabilitation of Historic Cairo Final Report, p.46.
- 6- Zaghow, S. (2011). Rehabilitation of Historic Cairo: Socio-economic Survey. Unesco, World Heritage Centre, p.20.
- 7- [http://www.tadamun.co/?post\\_type=initiative&p=9048#.WSa8IFWGPIU](http://www.tadamun.co/?post_type=initiative&p=9048#.WSa8IFWGPIU) ,Puplished on 14 August ,2016.